

AZ ÜVEGAJTÓK MEGFELELŐ ÁPOLÁSA

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához



HÖRMANN

Ápolási útmutató az üvegajtókhoz

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához

Egy kiváló minőségű üvegajtó vásárlása, ugyanakkor több fény, nagyobb nyitottság és szebb belső tér mellett döntött. Annak érdekében, hogy a termék hosszú ideig olyan szép maradjon, mint a legelső napon, összegyűjtöttünk Önnek néhány fontos kezelési javaslatot.



Átlátszó üveg

Az ilyen típusú tiszta üveggel az üvegajtó diszkrét, érdekes kontrasztot teremt. Az üvegben lévő vasoxid hatására könnyed „zöld csillogás” jön létre. Az ilyen típusú tiszta fehér üveggel az üvegajtó ragyogó fehér átlátszóságot teremt.



Satinato és homokszórt felületek

A homokszórt vagy satinato felülettel rendelkező üvegajtók finom matt motívumokat vagy teljesen matt üvegfelületet teremtenek. A nanobevonattal ellátott, nemes mattolt felület garantálja a kevés ujjlenyomatot.



Szitanyomott és lézertechnológias felületek

A lézertechnológias felületek finom részletgazdagságot és árnyékolást teremtenek. A mélység hatás abból a szép besüllyesztésből rajzolódik ki, amelyet tovább javít az üvegajtó ragyogása. A különösen karcálló szitanyomott felület könnyen tisztítható és érzéketlen a szennyeződésekkel szemben.

Ápolási útmutató az üvegajtókhoz

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához

Átlátszó üveg és minden egyéb nemesített felület

A „felhőképződés” vagy a szennyező részecskék miatti súrolóhatások elkerülése érdekében az üveg tisztítását alapvetően tiszta vízzel és nagy felületen végezze. Tisztításhoz a tiszta, puha szivacs, a törlőkendő, a kendő, a bőr és a gumilehúzó használható. Törölje át tiszta és száraz kendővel.

- +** A zsír és az ujjnyomok eltávolítására Ph-semleges tisztítószereket, spirituszt és kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítószert használjon.
- Súrolószer, hegyes vagy fémes tárgyak használata tilos.

Satinato és homokszórt felületek

- +** „Felhőképződés” vagy szennyeződés, illetve tisztítószer-maradék miatt kialakult csíkosodás esetén tiszta vízzel mossa le.
- +** Vízkőképződés és vízfoltok ellen használjon ecetsav esszenciát vagy esetes tisztítószert.
- Oldószereket, például acetont vagy általános hígítót használni tilos. Ezek ugyanis károsíthatják a felületi zárásokat.
- Közvetlen napsugárzás alatt ne tisztítsa.

Szitanyomott és lézertechnológiás felületek

- +** „Felhőképződés” vagy szennyeződés, illetve tisztítószer-maradék miatt kialakult csíkosodás esetén tiszta vízzel mossa le.
- Oldószereket, például acetont vagy általános hígítót használni tilos. Ezek ugyanis károsíthatják a felületi zárásokat.
- Közvetlen napsugárzás alatt ne tisztítsa.