

# A FAAJTÓK MEGFELELŐ ÁPOLÁSA

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához



**HÖRMANN**

# Ápolási útmutató a faajtókhoz

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához

---

Egy kiváló minőségű Hörmann faajtó vásárlása mellett döntött. Ezzel jobban élvezheti az otthona természetességét és atmoszféráját. Azt szeretnénk, hogy sok örömet leljen a termékben. Éppen ezért összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb ápolási javaslatokat.



**Duradecor**  
rendkívül ütésálló

## Duradecor

A rendkívül ütésálló Duradecor felület a helyes választás otthonához. Akár nemes fehérre lakkozott, modern szürke vagy lakályos fadekor, akár üvegkivágott vagy anélküli – itt biztosan megtalálja az ízlésének megfelelő beltéri ajtót.



**Ragyogó  
színes festés**

## Festés

A festett felülettel rendelkező faajtók különösen nemes hatásúak és kiváló megjelenésűek. A fehér Duradecor alaplemezre felvitt Hörmann festés egységes felületet, az éleknél nulla-fugás-megjelenést, valamint gazdag és ragyogó színhatást biztosít.

## Valódi fafurnér

A fa egy természetes anyag. Minden egyes fa növése, színe és erezete egyedi. Még egy törzsön belül is találhatunk eltéréseket. Ezek az egyedi tulajdonságok igazolják a fa valódiságát, a természetességét és az elevenségét.

# Ápolási útmutató a faajtókhöz

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához

---

## Duradecor felület

Duradecornak hívják a jól bevált, rendkívül erős és ellenálló melamingyanta felületünket. A kb. 0,2 mm vastagságával a rövidütemű eljárás során magas nyomással préseljük a lemezre, melynek eredménye az akár a HPL-felülettel is összehasonlítható karc-, kopás- és ütésállóság. A felületi vastagságának köszönhetően a Duradecor felület könnyen kezelhető, elleáll az oldószerek hatásainak, és így a szennyeződés könnyedén eltávolítható.

## A foltosodás megakadályozása

Foltosodás általában akkor keletkezik, ha szerves oldószert hideg vízzel használ, illetve többször használja a törőlkendőt vagy az ablaktisztító bőrt.

- +** Annak érdekében, hogy a tisztítás során elkerülje a foltosodást, javasoljuk, hogy egy kis meleg vízzel törölje át. Majd legvégül kereskedelmi forgalomban kapható papírtörőlkével vagy mikroszálás kendővel törölje szárazra a felületet.

Szennyezettségi fok	Megfelelő tisztítószer
<b>Enyhe szennyeződés</b> (Ujjnyom, vízcseppek nyomai)	Enyhén nedves mikroszálás kendő vagy ablaktisztító bőr. VIGYÁZAT: A tisztítás során ne nyomja erősen!
<b>Makacs szennyeződés</b> (Cukortartalmú italok nyoma, zsír)	Vízben oldott kézi mosogatószer vagy háztartási tisztítószer. VIGYÁZAT: A tisztítás során ne nyomja erősen!
<b>Erős szennyeződés</b> (Ragasztók, filcek, rúzsok)	<ol style="list-style-type: none"><li>Elsősorban szerves oldószereket (spirítusz, hígító, mosóbenzín) használjon. (FIGYELMEZTETÉS: Szerves oldószereket kizárólag jól szellőző helyiségben használjon. Tartsa be a gyártó utasításait!)</li><li>Az oldószert maradékát meleg vízzel és háztartási tisztítószerral távolítsa el.</li><li>Majd egy tiszta kendővel törölje szárazra.</li></ol>

# Ápolási útmutató a faajtókhoz

Tippek és javaslatok az új Hörmann szobaajtájához

---

## Festékbevonat

A festékbevonat, különösen a fehér, az időtlen válasz szinte minden lakás és berendezés divatirányzatra.

A fehérre festett ajtók és tokok, a többrétegű bevonatnak köszönhetően különösen ellenállók.

## Valódi fafurnér felület

A furnér színe az UV-sugárzás hatására idővel megváltozhat. Ez egy természetes folyamat, amit mindenképpen figyelembe kell venni, amikor minta alapján keres ajtókat, illetve, ha a már meglévő ajtóelemeket kívánja kiegészíteni. Ebben különbözik a fa a többi, természetesnek látszó anyagoktól. Egy átlátszó festékréteg biztosítja, hogy a furnérfelület ellen tudjon állni a mechanikai igénybevételnek.

Szennyezettségi fok	Megfelelő tisztítószer
<b>Enyhe szennyeződés</b> (Ujjnyom, vízcseppek nyomai)	Enyhén nedves mikroszálas kendő vagy ablaktisztító bőr.
<b>Makacs szennyeződés</b> (Cukortartalmú italok nyoma, zsír)	Enyhén nedves mikroszálas kendő vagy ablaktisztító bőr.
<b>Erős szennyeződés</b> (Ragasztók, filcek, rúzsok)	VIGYÁZAT: Az erős szennyeződés tisztítására használt valamennyi tisztítószer károsíthatja a festékbevonatot vagy a furnérfelületet. Minden esetben ellenőrizze a használhatóságot és nem látható felületen. Kerülje a festett és furnérfelületű ajtók erős szennyeződését. Az olyan helyeken, ahol nagy az erős szennyeződés kockázata, használja a Duradecor felületeinket!

- A felületet ne hagyja hosszú ideig nedvesen, mivel a fa magába szívja a vizet és ezáltal deformálódhat. A nedves felületeket haladéktalanul törölje szárazra egy nedvszívó kendővel.
- Ne használjon bútor polírozó vagy fehérítő anyagot. Az ilyen tisztítószer használata esetén ugyanis nem zárható ki a felület zsírosodása.
- Erősen maró savakat vagy savtartalmú sókat tartalmazó tisztítószereket használni tilos. Tisztítás közben ne nyomja erősen a felületet, mert természetellenes, fényes felületek keletkezhetnek.
- Ne használjon acélszivacsot, tisztítóport és dörzsszivacsot, mert ezek csupasz felületeket eredményezhetnek.
- Gőzborotvát használni tilos.